

| datum   | plaats    | Referentie                           | Afrastering  | Omschrijving  | Dna uitslag     | Conclusie   | Cat. (*1) |
|---------|-----------|--------------------------------------|--|---|-----------------|---|-----------|
| 7-10-22 | Emst      | Tweet Moes<br>31-10-22               | Vaste afrastering 5-draden, geplaatst door Wolf-Fencing                  | 2 dode schapen en 9 gewond.<br>Inspectie door Wolf-Fencing: Een flink gat door werkende bodem onder het onderste draad, slappe draden, paal weg, draad over de sloot weg, gras in het onderste draad.   | Nog niet bekend | Door geen onderhoud niet meer wolfwerend                              | 3         |
| 4-9-22  | Wateren   |                                      | Nachtvak schaapskudde.<br>Ursus gaas met 2 stroomdraden aan buitenzijde. | 2 dode schapen<br>Onderste draad plaatselijk op 40 cm (foto schadetaxateur), 7 kV spanning<br>Inspectie door provincie: enkele dassenopeningen onderlangs.<br>Volgens wolvendeskundige GK (*2) kan een wolf zonder sporen achter te laten door een dassenopening kruipen. | Wolf            | Onderste draad te hoog.<br>Wolf mogelijk door dassenopening gekropen. | 2         |
| 31-8-22 | Arnhem    |                                      | Schrikdraad (kunststof), 120 cm, 8000 V                                  | 4 dode schapen  | Wolf            |   |           |
| 8-8-22  | Grolloo   |                                      | 8 draden, 123 cm, spanning ?   | 3 dode schapen, 6 gewond  | Wolf            |   |           |
| 2-8-22  | Heeze     |                                      | Flexinet, 120 cm, 7200 V   | 2 dode schapen, 1 geëuthanaseerd  | Wolf            |   |           |
| 31-7-22 | Maarheeze |                                      | Flexinet, 120 cm, 7000 V   | 1 dood schaap, 1 gewond   | Wolf, GW1625m   |   |           |
| 26-7-22 | Doldersum | Casus brief dierenartsen<br>2-11-22) | Flexibele afrastering 6-draden, 130 cm 5500 V                            | 5 dode schapen, 9 geëuthanaseerd<br>Volgens eigenaar 100% in orde (RTV Drenthe 26/7/22)<br>BIJ12: geen tekortkomingen geconstateerd   | Wolf, GW2090f   | Wolf passeert goed geplaatst wolfwerend raster                        | 4         |
| 16-7-22 | Maarheeze |                                      | Flexinet, 120 cm, 7000 V   | 1 dood schaap   | Wolf, GW1625m   |   |           |
| 4-7-22  | Heeze     |                                      | Schapengaas met stroomdraden, 120 cm, 7500 V                             | 1 schaap dood, 2 geëuthanaseerd   | Wolf, GW1625m   |   |           |

|          |             |                                  |   |   |                    |  |   |
|----------|-------------|----------------------------------|---|---|--------------------|--|---|
| 15-2-22  | Vledder     | Casus brief dierenartsen 2-11-22 | Flexibele afrastering 120 cm.<br>Klok op lichtnet                             | 1 schaap dood, 1 geëuthanaseerd<br>Afrastering beschadigd door de storm   | Wolf, GW2397m      | Passeerbaar wegens stormschade   | 3 |
| 21-1-22  | Vledder     |                                  | Flexibele 5-draads afrastering, 120 cm  | 4 schapen dood, 2 gewond, 2 geëuthanaseerd<br>Geen afrastering langs waterloop.   | Wolf, GW2397m      | Perceel niet geheel wolfwerend, wolf mogelijk overgezwommen.                           | 2 |
| 19-1-22  | Boekel      |                                  | Flexinet, 120 cm, 5700 V  | 1 dood schaap   | GW1625m            |  |   |
| 7-1-22   | Wapse       |                                  | Flexinet, 120 cm, 4500 V, 1 KBH   | 3 dode schapen buien wei, 1 gewond<br>Telefonisch contact GS met herder: schapen uitgebroken.   | Wolf, GW2397m      | Geen wolf van buiten naar binnen   | 5 |
| 28-11-21 | Geeuwenbrug |                                  | Flexibele 5-draads afrastering 120 cm (Rappa)                                 | 1 dode ram binnen afrastering<br>Waarneming GS: 1 wond aan oor. Verwonding niet typisch wolf. Groep bestond uit 2 rammen en circa 12 oaien.   | Diersoort onbekend | Geen wolf aangetoond.<br>Ram waarschijnlijk overleden door vechtpartij met andere ram. | 0 |
| 27-11-21 | Diever      | Casus brief dierenartsen 2-11-22 | Deels flexinetten 120 cm, deels 4 draden 85 cm, deels 5 draden 120 cm. 5000 V | 1 dood schaap, 3 gewond, 1 geëuthanaseerd.<br>Waarneming GS: Door onbekende oorzaak flexinet voor een deel plat van buiten naar binnen.<br>Inspectie door GK (*2) : spleet 20 cm tussen 2 flexinetten, plaatselijk onderste draad te hoog, veel plaatsen te laag, buiten hek opstapplaatsen van 20-30 cm. | Wolf, GW2090f      | Foutieve plaatsing   | 2 |
| 6-9-21   | Oude Willem |                                  | Nachtkraal, flexinet, 120 cm, 8000 V  | 2 dode schapen buiten wei, 1 geëuthanaseerd.<br>Telefonische contact GS met herder: schapen uitgebroken.  | Wolf, GW2090f      | Geen wolf van buiten naar binnen   | 5 |
| 23-2-21  | Heeze       |                                  | Wolfwerende raster, 7400 V  | 1 dood schaap, 2 gewond   | Wolf, GW1625m      |  |   |
| 29-1-21  | Nederweert  |                                  | Nieuwe wolvennetten, 9200 V   | 2 dode schapen, 2 gewond  | Wolf, onbekend     |  |   |
| 17-12-20 | Waalre      |                                  | Schapennet strak aan grond, 120 cm, 7100 V                                    | 1 dood schaap, 1 gewond   | Wolf, GW1625m      |  |   |

|          |       |  |  |                          |                |  |  |
|----------|-------|--|--|--------------------------|----------------|--|--|
| 16-12-20 | Heeze |  | Wolfwerend raster, 8000 V  | 2 dode schapen, 1 gewond | Wolf, GW1625m  |  |  |
| 10-8-20  | Heeze |  | Flexinet, 120 cm, 7400 V, geplaatst op gemaaide strook. Bewegingsmelder met lamp. Gedragen kleding neergelegd. | 2 dode schapen           | Wolf, onbekend |  |  |
| 1-8-20   | Heeze |  | Flexinet, 120 cm, 7400 V   | 2 dode schapen, 1 gewond | Wolf, GW1625m  |  |  |
| 16-7-20  | Heeze |  | Flexinet, 120 cm, 7400 V   | 1 dood schaap            | Wolf, GW1625m  |  |  |

### Toelichting

Geel gemarkeerd: wacht op nadere gegevens. Nog geen conclusie mogelijk.

(\*1) Categorieën:

0) Geen wolf

1) Geen wolfwerende maatregelen

2) Foutieve plaatsing (niet conform richtlijnen, poort of sloot niet beveiligd, onjuiste draadafstanden, plaatsen met onderdoorgangen, etc.)

3) Goed geplaatst maar niet functionerend (geen of te weinig spanning, vegetatie te lang, draden niet strak, gaten, etc.)

4) Rood gemarkeerd: geen tekortkomingen vastgesteld. Wolf passeert goed geplaatste wolfwerende afrastering

5) Overige oorzaak, niet veroorzaakt door onvoldoende bescherming

(\*2) GK = Initialen van een wolvendeskundige, bekend bij de auteur.

### Disclaimer

*Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Het gebruik is voor eigen risico. De auteur stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van gebruik van dit document. Het is slechts informatief. Het is zorgvuldig en naar beste weten samengesteld op basis van de informatie die vanuit verschillende bronnen ter beschikking is gesteld. Het is mogelijk dat er nog meer gegevens zijn, die niet ter beschikking zijn gesteld en die tot andere conclusies zouden leiden.*

Auteur: Gijsbert Six (GS)